



Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#014



Korrosionsschäden an einer Bremstrommel verursacht durch Bremsstaub wurden mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb instand gesetzt.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]