

Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal[®]

REP-#071



Instandsetzung des Unterteils einer Kohlenmühle. Die Reparatur erfolgte sowohl mit Ceramium pastös als auch mit Ceramium flüssig.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany[®]